


Montage support de jauge


Plexiglass épaisseur 3mm



1^{ère} étape :


Assemblage du sous ensemble « encast » qui réalise la liaison avec le réservoir.

Coller les pièces entre elles




2^{ème} étape :

Assemblage du sous ensemble « encast » et de la jauge de contrainte avec une vis M6



3^{ème} étape :

Assemblage du sous ensemble « mesure »



coller les pièces entre elles.

4^{ème} étape :

Assembler le sous ensemble « mesure » au reste avec une vis M6

